
# トリム IBOAと

### **MTR-42**

# 取扱説明書



### もくじ

■安全上のご注意
■付属品・別販売品 
■ご使用前の点検 
■操作方法 11 ~ 14
■切削作業15 ~ 17
■別販売品について18 ~ 24
■保守と点検
····· 25 ~ 26



このたびは、リョービ トリマをお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

## 安全上のご注意

- ●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく 使用してください。ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、 それぞれ次の意味を表します。

▲注意: 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- ●「電動工具」は、電源式(コード付き)電動工具を示します。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ●他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## ⚠警告

### A) 作業環境

- 1. 作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
  - ・ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
  - ・電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
- 3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
  - ・注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

### B) 電気に関する安全事項

- 1. 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。 電源プラグを改造したり、アースした電動工具と一緒にアダプタプラグを使 用しないでください。
  - ・改造していない電源プラグと適切な電源コンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。



## ⚠警告

- 2. パイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース 触されているものに身体を接触させないようにしてください。 2
  - ・感電するおそれがあります。
- 3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
  - ・電動工具内部に水が入り、感電するおそれがあります。
  - ・感電のおそれがあるので、ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
- 4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・電源コードを持って電動工具を運んだり、電源プラグを抜く ために引っ張ったりしないでください。
  - ・電源コードを熱、油、角のあるところや動くものに近づけ ター ないでください。電源コードが損傷したり、からまって感電するおそれがあります。
- 5. 屋外で使用する場合、屋外使用に適した延長コードを使用してください。
  - ・屋外使用に適した延長コードを使用すれば、感電のリスクが低減されます。

#### C) 作業者に関する安全事項

- 1. 油断しないで十分注意して作業してください。
  - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意し、 常識を働かせて慎重に作業してください。
  - ・疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、 電動工具を使用しないでください。
  - 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
- 2. 安全保護具を使用してください。
  - ・作業時は、常に保護めがねを使用し、必要に応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓(イヤマフ)などを着用することで、傷害事故が低減されます。
- 3. 不意な始動は避けてください。
  - ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
  - ・スイッチに指をかけて運んだり、スイッチがオンになった電動工具の電源プラグ を電源コンセントにさし込むと事故の原因になります。
- 4. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取外してください。
  - ・電源を入れたときに、取付けたキーやレンチなどが回転して傷害のおそれがあります。





## ⚠警告

- 5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つことで、予期し ない状況でも適切に操作することが出来ます。
  - ・材料を動かして加工する製品を除き、クランプや万力など を利用し材料をしっかりと固定して加工してください。手 で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。



- ・回転部に巻込まれるおそれがあるので、だぶだぶの衣服や ネックレスなどの装身具は着用せず、 髪、衣服、手袋は回 転部分に近づけないでください。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- ・屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用を おすすめします。



・集じん装置を使用することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

#### D) 電動工具の使用と手入れ

- 1. 無理して使用せず作業に合った電動工具を使用してください。
  - ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
  - ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 2. スイッチに異常がないか点検してください。
  - ・スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。ご使用前にお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 3. 意図しない電動工具の始動を防ぐために、次の場合はスイッチを切り、電源 プラグを電源コンセントから抜いてください。
  - ・電動工具の調整や刃物、砥石、ビットなどの付属品を 交換する場合
  - ・保管、または修理する場合
  - ・その他危険が予想される場合
- 4. 使用しない電動工具は、乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。また、 電動工具の操作に不慣れな方には電動工具を使用させないでください。
  - ・不慣れな方のご使用は危険です。
- 5. 電動工具の保守点検をしてください。
  - ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に 影響を及ぼす全ての筒所に異常がないか確認してください。





## ⚠警告

- ・保守点検が不十分な場合、事故の原因になります。
- ・使用前に、保護力バーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
- ・ 取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してく ださい。
- ・スイッチで始動、及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
- ・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・電源コードは定期的に点検し、損傷している場合はお買い上げの販売店に修理を 依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換して ください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないように してください。
- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる 状態を保ってください。
- 6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
  - ・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
- 7. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせて、それらの取扱説明書に従ってご使用ください。
  - ・指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
- 8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

#### E) 整備

- 1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
  - ・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
  - ・修理は、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
  - ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、 事故やけがのおそれがあります。

### トリマご使用に際して


先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、トリマ**をご使用の際には、さらに** つぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

## ≜告

- 1. 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
  - ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、 けがの原因になります。
- 2. 使用中は、振回されないよう本体を確実に保持してください。
  - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 3. 使用中は、回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。
  - けがの原因になります。
- 4. 刃物にヒビ、割れなどの異常がないことを確認し、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・刃物が破損したり外れたりして、けがの原因になります。
- 5. 切削する材料はクランプや万力などで、動かないように固定してください。 ・作業中に材料が動くと、けがの原因になります。
- 6. 切削する材料にベースプレート面、ストレートガイド(案内定規)を密着 させて使用してください。
  - ・ベースプレートが浮いた状態で使用すると本体が不安定になり、けがの原因になります。
- 7. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
  - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 8. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類(ビットなど)や本体などに 破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

## 注意

- 1. 刃物類(ビットなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。
- 2. 本機の回転速度とコレットチャックに適したビットを使用してください。
  - ・ビットが外れるなどして、けがの原因になります。



## **介注意**

- 3. 回転中のビットに電源コードが接触しないようにしてください。
  - ・感電の原因になります。
- 4. ビットを取扱うときには、刃先に十分注意してください。
  - けがの原因になります。
- 5. 材料に釘などの異物がないことを確認してください。また節の部分を切削 する場合は注意が必要です。
  - ・刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 6. 使用中は、軍手など巻込まれるおそれがある手袋を着用しないでください。
  - ・回転部に巻込まれ、けがの原因になります。
- 7. 面取りなど材料の側面加工を行なう場合に は、図1の矢印方向に本体を送り切削してく ださい。
  - ・逆方向に送ると回転により、本体が引っ張られ、 けがの原因になります。
- 8. 切削直後の刃物は高温になっているので、触 れないでください。
  - ・やけどの原因になります。
- 9. 本体を作動させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - けがの原因になります。
- 10. 使用中以外はビットをベースプレート面より引っ込めておいてください。
  - けがの原因になります。
- 11. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
  - ・この取扱説明書およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品や アタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあり ます。


### 騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音 規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどして ください。


### 二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電に 対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース(接地)する必要があり ません。

この取扱説明書は、大切に保管してください。



## 各部の名称・仕様・用途



### ●仕様

• 電源······	単相・交流 100V 50/60Hz
• 定格電流·······	4.3 A
· 消費電力·······	400 W
<ul><li>無負荷回転数</li></ul>	32,000 min <sup>-1</sup>
・コレットチャック径	6 mm
・本体寸法(長さ×幅×高さ)…	$113.5 \times 90.0 \times 191.4 \text{ mm}$
<ul><li>コード長さ</li></ul>	2.5 m
• 質量······	1. kg
· 絶緣方式·······	二重絶縁

### ●用途

### <木工作業>

・各種木材の面取り、溝掘り作業

### 付属品・別販売品

### ●付属品






超硬ストレートビット (6mm)



ストレートガイドー式 (案内定規)



### ●別販売品

ストレートガイドー式 (案内定規)(付属品) (17ページ参照)



ダブテールガイドセット (21ページ参照)



ダブテールガイド用ナット

トリマガイド (18ページ参照)



コレットチャック 1/4 インチ(6.35mm) (22 ページ参照)



シューベース (19ページ参照)



ベースプレート (D型) (23ページ参照)



集じんアダプタ (20ページ参照)



各種ビット (24ページ参照)



アダプタR1 (20ページ参照)

(工具側) 内径 26mm (集じん機側) 外径 40mm

外径 29mm



### 集じんホース 2.5m

(19ページ参照)

(工具側) 内径 38mm 外径 42mm

(集じん機側) 内径 34mm 外径 38mm



### アダプタ R2

(19、20ページ参照)

(工具側) (集じん機側)内径 38mm 外径 40mm



#### 集じんホース 2.5m (19. 20 ページ参照)

(工具側) 内径 26mm 外径 30mm (集じん機側) 内径 34mm 外径 38mm



### $\triangle$

- ・別販売品は純正品をお買い求めください。
  - 別販売品の詳細につきましては、総合カタログを 参照していただくか、お 買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ・別販売品は予告なく変更することがあります。

## ご使用前の準備

### ●作業場に関して

・作業場は整頓をし、明るくしてご使用ください。

### ●漏電しゃ断器設置のおすすめ

・本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、 万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

### ●延長コードについて

### ⚠警告

- ・延長コードは損傷のないものを用意してください。
- ・電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。 右表は使用できるコードの太さ(導体公称断 両積)と、最大の長さです。

コードの太さ (導体公称断面積)	最大の長さ
0.75mm <sup>2</sup>	20m
1.25mm <sup>2</sup>	30m
2.0mm <sup>2</sup>	50m


### ●ビットの取付け

・用途に合わせてビットを取付けてください。(13ページ『ビットの取付け、取外し』、24ページ『各種ビット』参照)

## ご使用前の点検


### ⚠警告

- ・ご使用前に次のことを確認してください。
  - ↑ ~ ⑤項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認してください。
- - ・スイッチが入っていることを知らずに、電源プラグを電源コンセントにさし込むと、 不意に動き、思わぬけがの原因になります。



### 2 電源を確かめます

・必ず銘板に表示してある電圧(100V)で 使用してください。表示を超える電圧で使 用するとモーターの回転が異常に高速とな り、本体が破損するおそれがあります。




❸ ビットの締付けを確かめます

### ⚠警告

・ビットの取付けは13ページ『ビットの取付け、取外し』を参照ください。 ビットはコレットチャックに完全に取付けられていないと事故の原因になりま す。コレットナットが十分に締付けられているかどうか点検してください。

### 4 電源コンセントを確かめます

・電源プラグをさし込んだとき、電源コンセントががたついたり、電源プラグがすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。 そのままお使いになりますと、事故の原因になります。



### 操作方法


### ●スイッチの扱い方

### ⚠警告

・使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で 使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

RYOB


スイッチはスライド方式です。スイッチを上側に引上げると、スイッチが 入り、下側に押下げると切れます。



### ●ベースの脱着

### (取外し)


- ・ クランプレバーを矢印方向に開いて本体の 固定を解除します。
- ・両側のフックを押さえた状態で、本体(モーター部)を持上げて引抜きます。



### (取付け)

クランプレバーが開いている状態で本体を ベースにさし込み、『カチッ』と音がする まで押込んでください。(図1参照)

クランプレバーを矢印方向に閉じて本体を 固定します。




### ●クランプレバーの締付け力の調整

・ご使用中にクランプレバーの締付けが堅くなることがあります。無理にクランプレバー を締付けるとベースが破損するおそれがありますので、以下の手順でクランプレバーの 締付け力を調整してください。

#### (調整手順)

① クランプレバーを開き、本体の固定を解除します。




- ② 市販の六角棒レンチ(対辺 2.5mm)でクランプレバー調整ネジを 45° 程度締付けが弱くなる方向に回します。
- ③ クランプレバーを閉じ、本体の締付け力がよいか確認します。
- ④ 締付け力が強い場合は、①から③を繰返します。



クランプレバー調整ネジには、使用中にゆるまないようにゆるみ止めを施してあります。無理に回すとネジ頭を損傷しますので、回し難い場合は、ドライヤーなどでネジ部を温めると回しやすくなります。

※ 締付け力が弱い場合は、クランプレバー 調整ネジを締付けが強くなる方向に回す と、本体の締付けが強くなります。



## 操作方法

### ●ビットの取付け、取外し

### ⚠警告

- ・ビットの取付け、取外しの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・ビットにヒビ、割れなどの異常がないことを確認し、取扱説明書に従って確実に行なってください。確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。

### △注意

- ・作業直後のビットは高温になっているので、触れないでください。 やけどの原因になります。
- ・本機の回転速度とコレットチャックに適したビットを使用してください。ビットが外れるなどして、けがの原因になります。
- ・ビットを取扱うときは、刃先に十分注意してください。けがの原因になります。

#### (取付け)


- ① 本体に付いているベースを取外します。(11 ページ『ベースの着脱』参照)
- ② スピンドルロックボタンを押さえながらスピンドルを回すと回転が止まる位置(スピンドルの固定)があります。この状態で片ロスパナ(17mm)でコレットナットをゆるめます。
- ③ コレットナット、コレットチャックにビットを通し、スピンドルの穴に深くさし込みます。 スピンドルロックボタンを押してスピンドルを固定し、片口スパナ(17mm)でコレットナットをしっかりと締付けます。




ビットがしっかり固定されていることを確認してください。

### (取外し)

取付けと逆に片口スパナ (17mm) でコレット ナットを回し(ゆるめる)て、ビットを取外 します。






### ●切込み / 掘込みの深さ調整

### ⚠警告

- ・調整の際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コン セントから抜いてください。
- ・調整後は、確実にクランプレバーを閉じて本体を固定してください。クランプレバーが 開いていると、けがの原因になります。
- ※ ベースプレート面から出たビットの長さが切込み / 掘込みの深さになります。
- ① クランプレバーを開き、本体の固定を解除します。
- ② リングを回してベースを上下に移動させて調整します。

ベースプレート面より出たビットの長さを 定規で測って切込み / 掘込み深さに調整します。




③ 調整後は、クランプレバーを閉じて本体を固定します。


### (目盛ダイヤルを使用する場合)

- ・目盛ダイヤルの0をフックの▲に合わせると、 上記②の設定深さより±5mmの範囲で調整 できます。
  - ・フックはどちらか片方を基準にし てください。



・目盛ダイヤルは目安です。精度が 必要なときは、ビットの長さ(切 込み / 掘込み深さ)を測定してく ださい。





## 切削作業

### ⚠警告

- ・切削する材料はクランプや万力などで、動かないように固定してください。作業中に 材料が動くと、けがの原因になります。
- ・切削する材料にベースプレート面、ストレートガイド(案内定規)を密着させて使用 してください。ベースプレート面が浮いた状態で使用すると本体が不安定になり、 けがの原因になります。


### △注意

- ・ 材料に釘などの異物がないことを確認してください。また節の部分を切削する場合は、 注意が必要です。刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- ・回転中のビットに電源コードが接触しないようにしてください。感電の原因になります。
- ・使用中以外はビットをベースプレート面より引っ込めておいてください。 けがの原因になります。

### ●加工の基本


### ①ビットの位置

・材料にビットが触れない位置でスイッチを 入れ、モーターの回転が上がり、一定の回 転になった後に加工を始めてください。



### ②ベースプレートの密着

・加工中は、ベースプレート面を材料に密着 させてください。




### ③送り方向

(外周加工・・・面取り、側面削りなど)

・材料の外側を加工するときは、本体を反時 計周りに送ります。

#### (内周加工・・・溝切り、掘込みなど)


・材料のくり抜きの加工をする場合は、本体 を時計周りに送ります。





・ストレートガイド、トリマガイド などを使用する場合には、送り方 向に向かってガイドが右側にくる ようにしてください。

### → トリマ進行方向



### ④ 送り速度

- ・本体の送り速度は、加工する材料、ビットの種類、切込み量により異なります。
- ・加工を始める前に不要材で適切な送り速度をつかんでください。




送り速度が速すぎると機械やビットの損傷の原因になるだけでなく、きれいな加工面が得られません。また速すぎても、遅すぎても切削面が焦げるおそれがあります。

### 端面を基準に作業するとき



ビット中心からベースプレートの各端面までの 距離は一定ではありません。精度が必要な作業の ときは、同じ端面を材料もしくは治具に当てて ください。



## 切削作業

### ●ストレートガイドの使用


ストレートガイドは長尺物の面取り、溝切りなどの直線加工に使用してください。 組付け順は、右図のようにしてください。

#### 本体取付け方

- ・ノブボルトでストレートガイドをベースに取付けます。
- ・ストレートガイドの位置調整は、ノブナット をゆるめ、ストレートガイドの案内面を移動 させて行ないます。

### 使用方法

・加工材にベースプレート面を密着させ、ストレートガイドの案内面を加工材に押しつけた 状態で加工してください。



### (円切り加工)

ストレートガイドを組変えることにより、円切り加工をすることができます。

ノブナットを外し、右図のように案内面を上に 組替えてください。

### 本体取付け方


・ノブボルトでストレートガイドをベースに取付けます。


### 使用方法

・センター穴を円の中心に合わせ、釘を打って 回転軸とします。右まわりに送り加工してく ださい。

円切り加工は、半径  $100\sim 200$ mm(回転の中心からビットの中心までの距離)で行なえます。

但し、150  $\sim$  165mm の使用はできません。





### 別販売品について

### ⚠警告

・ 別販売品の取付け、取外しのときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。


### ●トリマガイドの使用

デコラ、ベニヤ張りの家具、建具のトリミング、および面取り加工に使用してください。

#### 取付け方


- ・ノブボルトでトリマガイドをベースに取付けます。
- ・トリマガイドの上下の調節は、ノブボルトをゆるめ、ガイドホルダを移動させます。 前後の調節は締付ノブをゆるめ、調節ノブ を回して行ないます。


調節後はノブボルト、締付ノブを締付け固 定してください。



### 使用方法

・トリマガイドのガイドローラーを加工材の 側面に沿わせて本機を送ってください。





### 別販売品について

### ●シューベース・集じんホースの使用

側面削り、面取り加工に使用してください。


シューベースと集じんホースなどで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業ができます。

 $\triangle$ 

材料と本体の位置関係、用途によって集じんしきれない場合があります。

#### 取付け方


・ベースプレートに蝶ボルト2本で固定します。取付け、取外しは蝶ボルトで簡単に行な えます。



#### 集じん機との接続

### ⚠警告

- ・集じん機への接続の際は、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・接続する集じん機の取扱説明書をよくお読みください。
- ・シューベースのダストロに集じんホースの内径 38mm または外径 30mm 側を接続し、その反対側の外径 38mm にアダプタ R2 を接続して集じん機のホースに接続します。



### ●集じんアダプタ・集じんホースの使用

側面削り、面取り加工に使用してください。

集じんアダプタと集じんホースなどで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業ができます。




材料と本体の位置関係、用途によって集じんしきれない場合があります。

#### 取付け方

- ・集じんアダプタに取付けてある2本の固定ネジでベースに取付けます。
- ・ベース側の取付穴 A,B に固定ネジを合わせて 締付けてください。 取付け、取外しは固定ネジで簡単に行なえま

取付け、取外しは固定ネジで簡単に行なえる す。




### 集じん機との接続

### ⚠警告

- ・集じん機への接続の際は、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・接続する集じん機の取扱説明書をよくお読みください。
- ・集じんアダプタのダストロに別販売品の集じんホース、アダプタなどを使用して集じん機に接続してください。集じん機により接続方法が異なりますので下図を参照してください。

#### (接続例)




### 別販売品について

### ●ダブテールガイドの使用


同じ形の木材を大量に加工する場合に使用してください。

#### 取付け方

ベースプレートを取付けている4本のナベ小 ネジをお手持ちの⊕ドライバでゆるめて取外 します。





- ・ダブテールガイドをベースプレートにはめ込み、ベースプレートの内側からダブテールガイド用ナットで固定します。
- ベースプレートを4本のナベ小ネジでベース に取付けます。



### 使用方法

- ・ガイド板にダブテールガイド案内部(凸部) を沿わせて加工します。
- ・案内のガイド板は図の矢印A幅だけ加工寸法 より小さく作ってください。






### ●コレットチャック 1/4 インチ (6.35mm)


コレットチャックを付替えることにより、軸径 1/4 インチのビットを使用することができます。

#### 交換方法

- ① 本体に付いているベースを取外します。(11 ページ『ベースの着脱』参照)
- ② スピンドルロックボタンを押さえながらスピンドルを回すと回転が止まる位置(スピンドルの固定)があります。この状態で片ロスパナ(17mm)でコレットナットをゆるめ、取外します。




- ③ コレットチャックを取出し、交換します。
- ④ スピンドルにコッレトナットを軽く締付け、 1/4 インチのビットを取付けます。 スピンドルロックボタンを押して、スピンドルを固定し、片ロスパナ(17mm)でコレットナットを締付けます。 (13 ページ『ビットの取付け、取外し』参照)
- ⑤ 本体にベースを取付けます。



## 別販売品について


### ●ベースプレート(D型)の使用

ベースプレート (D型) をガイドとしたならい 加工などに使用してください。ベースプレート端面からビット中心までの 寸法で加工が可能です。




#### ベースプレートの交換

① ベースプレートを取付けている4本のナベ 小ネジをお手持ちの⊕ドライバでゆるめて取 <u>ナベルネジ</u> 外します。




② ベースプレート (D型) とベースのネジ穴を 合わせ、4本のナベルネジでベースに取付け て固定します。



### ●各種ビット

各種木材の面取り、内面加工、溝切りなど木工作業用に各種ビットを用意しています。 用途に合わせてお買い求めください。



## 保守と点検

### ⚠警告

・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを 電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

### ●各部取付けネジの点検

・ ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してくだ さい。

### ●使用後の手入れ

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水を つけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。


### ●作業後の保管

・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の おそれのあるところはさけてください。

### ●カーボンブラシについて

- ・本機はモーター部に消耗品のカーボンブラシを使用しています。カーボンブラシは全長の1/3(線の入った位置)程度に摩耗したら新しいカーボンブラシと交換してください。短くなったカーボンブラシをそのまま使用すると、火花が大きくなり、モーター焼損の原因となる場合があります。
- ブラシキャップを⊝ドライバで取外し、カーボンブラシを取出してください。
- ・カーボンブラシは2個1セットです。交換するときは指定のカーボンブラシを使用し、2個とも交換してください。

この時、カーボンブラシがブラシホルダ内で 前後にスムーズに動くことを確認してくださ い。



### ●修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、 お買い上げの販売店にご用命ください。その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上 ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。





<sub>発売元</sub> リョービ販売株式会社 本社 **〒**468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1 TEL.(052)806-5111 FAX.(052)806-5141 http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/