climb. work. rescue.

I|S|C

Solutions in Metal

International Safety Components Ltd
Unit 1, Plot 2, Llandygai Industrial Estate
Bangor, Gwynedd, United Kingdom
LL57 4YH

T > +44 (0) 1248 363 110
F > +44 (0) 1248 372 348

sales@iscwales.com
www.iscwales.com

# User Inspection Notice
## ISC RP074 Zippey

ISCは上記のアイテムのすべての所有者がゲートメカニズムを検査することを要求しています。スクロールピンが時間の経過とともに緩んでいるという報告がありました。現在のところ、この問題が起きたのは1件の一つの施設でのみ報告されていますが、責任ある製造元であるISCはすべてのユーザーにこの問題を警告するためにこの通知を発行しています。




お客様から提起された問題を調査した結果、他のディバイスにもこの状態が起こりうる可能性があることが判明しました。スクロールピンは、ゲートを開けるための蝶番を止める軸を内部に保持するための補助ピンです。このピンは構造的な役割のものではありませんが、ピンが緩み、軸が抜け落ちると、ゲートを開けるラッチがゲートから外れ、2つのロックのうち1つが外れてしまう恐れがあります。

1. **スクロールピンの点検方法**

スクロールピンがゲート側面より出ている場合は修理が必要です。

**REPAIR**

スクロールピンがゲートの表面から少なくとも1mm内側にあれば正しく配置されています。安全対策として、1滴のロックタイト（接着剤）を塗布することをお勧めします。

**OK**



Company VAT Number: GB 625 4923 34
Company Registered in England and Wales No. 2999156

**2. スクロールピン修理方法**

必要道具：3mmポンチ、ハンマー、ロックタイト（強力接着剤）
追加情報は　document (https://www.dropbox.com/s/yiookj76hbtkkcw/Service%20instructions%20RP074%20%28Scroll%20pin%20migration%2 0issue%29.pdf?dl=0)
and video (https://www.dropbox.com/s/gc7ceyci3gatxqi/RP074%20Retrospective%20Repair.MP4?dl=0) for details.



スクロールピンを穴の奥までゆっくりとたたいて入れます一穴の中に少なくとも1mm入っている必要があります。（表面より内部へ押し込まれている状態）ピンを固定するためにロックタイト接着剤を一滴垂らします。オープニングラッチの機能を確認してください。

**OK**

スクロールピンを修復できない場合は、使用を中止してください。

**使用中止**

すぐに交換が必要な場合は、以下にご連絡、送付ください。

有限会社ツリークライミングワールド
愛知県瀬戸市定光寺町323-4
電話：0561-86-8080
メール：info@tcw.co.jp
追加情報：
Loctite Superglueの精度は次のアドレスから入手できます。

Loctite Superglue recision is available at:

http://www.loctite-consumer.co.uk/en/products/superglue-liquid.html

http://mymsds.henkel.com/

mymsds/0001.1050044.0195.en.MSDS_UT_GB.31071847.0.GB.pdf



Company VAT Number: GB 625 4923 34
Company Registered in England and Wales No. 2999156