

目 次

第 I 編 概 説

第 1 章 弹性係数の定義

1・1 はじめに	1
1・2 等質等方性弹性体の弹性係数	1
1・3 異方性弹性体の弹性係数	2
1・4 複合材料の弹性係数	2
1・5 ワイヤロープの弹性係数	3

第 2 章 弹性係数の測定法

2・1 はじめに	4
2・2 静的測定法	4
2・2・1 引張りまたは圧縮による測定法	4
2・2・2 曲げによる測定法	4
2・2・3 ねじりによる測定法	6
2・2・4 その他の測定法	6
2・3 動的測定法	7
2・3・1 振子法	7
2・3・2 共振法	7
2・4 むすび	9

第 3 章 弹性係数に対する合金組成、組織の影響

3・1 はじめに	10
3・2 弹性係数と物性	10
3・3 合金の弹性係数	10
3・3・1 固溶体合金の弹性係数	10
3・3・2 異相が共存する合金の弹性係数	11
3・3・3 金属間化合物などがある合金の弹性係数	11
3・4 弹性係数と金属組織	11
3・5 むすび	12

第 4 章 弹性係数に対する加工および熱処理の影響

4・1 はじめに	13
4・2 加工および熱処理による合金構造の変化と弹性係数	13
4・2・1 冷間加工	13
4・2・2 热処理	13
4・2・3 加工、熱処理による弹性係数の変化とほかの性質との比較	13
4・2・4 弹性係数と測定条件	13
4・3 弹性係数に対する加工の影響	
4・3・1 加工材の弹性係数の異方性	14
4・3・2 弹性係数に対する加工度の影響	14
4・3・3 加工後の時効の影響	15

4・4 弹性係数に対する熱処理の影響	15
4・4・1 鋼の弾性係数に対する熱処理の影響	16
4・4・2 加工した合金の弾性係数に対する焼なましの影響	16
4・5 むすび	16
第5章 弹性係数に及ぼす温度の影響	
5・1 まえがき	17
5・2 弹性係数に及ぼす温度の影響の測定法	17
5・2・1 静的測定法	17
5・2・2 動的測定法	18
5・3 弹性係数に及ぼす温度の影響	18
5・3・1 測定法による影響	18
5・3・2 金属組織の影響	20
5・3・3 热処理、加工による影響	22
5・3・4 磁性による影響	23
5・4 弹性係数の温度依存性の数式表示	23
5・5 むすび	24
第6章 弹性係数に及ぼす热処理の影響	
6・1 まえがき	26
6・2 热処理による組織的要因と弹性	26
6・3 オーステナイトとフェライトの弾性係数	27
6・4 烧入焼もどしによる弾性係数の変化	28
6・5 炭素鋼の焼なましおよび焼ならし組織と弾性係数	29
6・6 ひずみ取り焼なましの影響	29
6・7 固溶度の変化と弾性係数	30
6・8 第二相の影響	31
第7章 弹性係数に及ぼす照射効果	
7・1 まえがき	32
7・2 金属材料に及ぼす放射線損傷	32
7・2・1 格子欠陥の生成による変位損傷	32
7・2・2 核変換生成による損傷	34
7・3 照射後の弾性係数の測定法	35
7・4 弹性係数に及ぼす照射効果	35
7・4・1 変位損傷が主なる場合	35
7・4・2 核変換損傷が主なる場合	37
7・4・3 その他	39
7・5 むすび	39

第II編 資料（材料別データ）

第1章 鉄鋼材料

1・1 純 鉄	
1・1・1 純 鉄	40
1・1・2 アームコ鉄	42

1・1・3 電解鉄, その他	43
1・2 鉄との合金	44
1・2・1 Fe-Al	45
1・2・2 Fe-Co	48
1・2・3 Fe-Cr	49
1・2・4 Fe-Mn	51
1・2・5 Fe-Ni	52
1・2・6 Fe-Pd	57
1・2・7 Fe-Pt	58
1・2・8 Fe-Si	58
1・2・9 鉄との二元合金	59
1・2・10 鉄との多元合金	60
1・3 鉄鋼(総括)	64
1・4 炭素鋼	
1・4・1 (極)軟鋼	74
1・4・2 (中)高炭素鋼	78
1・5 合金鋼	
1・5・1 低合金鋼	86
1・5・2 マルエージング鋼	91
1・5・3 高合金鋼	93
1・6 ステンレス鋼	
1・6・1 フェライト(マルテンサイト)系ステンレス鋼	95
1・6・2 オーステナイト系ステンレス鋼	99
1・6・3 アンバー合金	113
1・6・4 エリンバー合金	114
1・7 鋳鉄	116
1・7・1 片状黒鉛鋳鉄	116
1・7・2 球状黒鉛鋳鉄	128
1・7・3 可鍛鋳鉄	130
1・7・4 共晶状黒鉛鋳鉄	130
1・7・5 白鋳鉄	131
1・7・6 合金鋳鉄	131
1・7・7 一般	134
第2章 非鉄金属材料	
2・1 銅およびその合金	137
2・1・1 銅および銅合金のE, Gに及ぼす温度の影響	137
2・1・2 銅および銅合金のE, Gに及ぼす組成の影響	142
2・1・3 銅および銅合金のE, Gに及ぼす加工の影響	143
2・1・4 銅および銅合金のE, Gに及ぼす加工後焼なましの影響	146
2・1・5 銅および銅合金のE, Gに及ぼす熱処理の影響	149
2・1・6 銅および銅合金のE, Gに及ぼす特殊な条件	150
2・2 ニッケルおよびその合金	151
2・3 コバルトおよびその合金	156
2・4 アルミニウムおよびその合金	
2・4・1 アルミニウム	159

2・4・2 アルミニウム合金	162
2・5 マグネシウムおよびその合金	167
2・6 チタンおよびその合金	169
2・6・1 温度の影響	169
2・6・2 成分の影響	173
2・6・3 熱処理の影響	175
2・7 亜鉛およびその合金	177
2・7・1 温度の影響	177
2・7・2 Zn-Cu 合金	178
2・7・3 Zn-Ti 合金	178
2・8 鉛, すず, カドミウム, アンチモン, ビスマス	180
2・8・1 鉛	180
2・8・2 す　　ず	180
2・8・3 カドミウム	181
2・8・4 アンチモン	181
2・8・5 ビスマス	181
2・9 その他の金属および合金	182
2・9・1 クロム, バナジウム, マンガン	182
2・9・2 ジルコニウム, タンタル, ニオブ, ベリリウム	192
2・9・3 タングステン, モリブデン	206
2・9・4 金, 銀, 白金, その他の貴金属	212
2・9・5 ハフニウム, ウラン, プルトニウム, トリウム	219

第 3 章 焼結材料

3・1 焼結合金	227
----------------	-----

第 III 編 参考文献

1. 純　鉄	234
2. 炭素鋼	234
3. 合金鋼	235
4. 鉄との合金	237
5. 鑄　鉄	238
6. 銅とその合金	238
7. ニッケルとその合金	240
8. アルミニウムとその合金	241
9. マグネシウムとその合金	242
10. チタンとその合金	242
11. 亜鉛とその合金	243
12. 鉛とその合金	243
13. すずとその合金	243
14. カドミウムとその合金	243
15. アンチモン	243
16. ビスマスとその合金	243
17. マンガンとその合金	243
18. ウランとその合金	244

19. プルトニウムとその合金	244
20. トリウム	244
21. ハフニウム	244
22. シルコニウムとその合金	244
23. タンタルとその合金	244
24. ニオブとその合金	244
25. ベリリウムとその合金	245
26. クロムとその合金	245
27. バナジウムとその合金	245
28. コバルトとその合金	245
29. タングステンとその合金	246
30. モリブデンとその合金	246
31. 金とその合金	246
32. 銀とその合金	246
33. 白金とその合金	246
34. パラジウムとその合金	246
35. イリジウムとその合金	247
36. 焼結合金	247
37. 追補(付)	247
