

●機械工学便覧 β 3 加工学・加工機器 初版第1刷（2006/10/31 発行）正誤表

No	頁	行	誤	正 (赤字訂正)
1	126	図 4・77 左下図題	《なし》	(e) 前後方押出し
2	139	式(5・12)	$\vec{n}_s = \frac{\vec{v}_s \cdot \vec{e}_y}{ \vec{v}_s \cdot \vec{e}_y }$	$\vec{n}_s = \frac{\vec{v}_s \times \vec{e}_y}{ \vec{v}_s \times \vec{e}_y }$
3	222	図 10・13 図題部分	(干渉計間 500m)	(干渉計間 500mm)

2014/11/10 更新