

お取引先 各位

スギノ製BB取扱いについて

スギノ製BBのベアリング打ち換えをおこなった“改造品”を販売している事例が確認されております。

スギノ製BBのベアリング打ち換えをおこなった場合、BBカップの変形、または破損に繋がり正常な機能を失う恐れがございます。
加えて、ベアリングの固定が不十分となり、隙間からの浸水、それによる内部腐食が発生した場合、クランク軸破断などの重大事故に繋がる恐れもございます。

ベアリング打ち換えをおこなった改造品は、保証対象外となります。
その販売において故障や事故などの不具合が発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねますのでご注意ください。

スギノ製BBのお取扱注意点は下図をご参照ください。



分解厳禁


樹脂カバーは絶対に取り外さないでください。
分解されますと元に戻すことはできません。



高圧洗浄禁止 脱脂禁止 ブラシ使用禁止



分解禁止



OK
樹脂カバーのリップ



メンテナンス
※粘度の低い湿式の
チェーンルブ等を注油。

⚠️分解厳禁：樹脂カバーは絶対に取り外さないでください。分解されますと元に戻すことはできず著しい性能低下や再起不能に陥り、尚且つ保証の対象外となります。

❌水の浸入、グリスの溶け出し、シールの破損など、誤ったメンテナンスによる異常は製品寿命を著しく損ないますのでご注意ください。また、保証の対象外となります。

⦿樹脂カバーのリップ(外周部)は定期的にメンテナンスしてください。その際は表面の汚れを軽く拭き取り、粘度の低い湿式のチェーンルブ等を注油してください。

優れた防塵・防水性能によりベアリング内部はメンテナンスフリーでご使用いただけますので、分解作業は必要ありません。

ご不明点につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。

(株)フカヤ 宛て(TEL)
名古屋本社 : 052-228-8910
東京支店 : 03-6806-5270
大阪支店 : 06-4862-7810