


# 真鍮表札 200×50（槌目仕上げ）

## パーツリスト


表 NAME

裏面 

表札本体 ×1個  
(本体裏面に引っ掛けパーツが固定されています)



壁面パーツ  
×1個



トラスビス M4×30  
×2個

上記内容物が入っている事を確認してください。


## ご準備いただくもの

- ・清潔な手袋
- ・屋外用ボンド又は接着テープ

## 取付に関するご注意


- 真鍮は素手で触ると手の油分が素材に残り、その部分の酸化が進んで指紋が浮き出たように変色します。お取り付けの際は手袋をはめて作業を行ってください。触れていない部分も酸化が進んでくすみ、浮き出た指紋も時間の経過とともに馴染んでいきます。真鍮は経年変化をするという特性をご理解いただき、素材の風合いをお楽しみください。

1




表札本体と壁面パーツを合わせて $a$ の長さを図ります。叩き加工を施した表札ですので、 $a$ 位置は個体差があります。必ず現物を計測してください。  
<  $a$ 位置は約5mmが目安です >

2



設置壁面に表札本体を当て、設置位置を確認後、 $a$ 位置をとった距離に壁面パーツをビス留めします。

3



壁面パーツにボンドや接着テープをつけ、本体を固定し、しっかりと接着されていることが確認できれば完成です。

## メンテナンスについて

- 浮き出た指紋やくすみ気になる場合は、研磨剤入りの歯磨き粉でお手入れができます。乾いた布に歯磨き粉を適量とり、小さな円を描くようにこすり、最後はきれいな布で拭きあげます。