

製品の設置前にご確認ください


2ハンドルシャワーバス水栓などで給水・給湯にストレーナーが入っていない製品をご使用の場合、配管内の異物が装置本体内に詰まり、故障の原因となります。

水栓本体のストレーナーの有無は、水栓の取扱説明書をご確認ください。

〈STEP1〉

水栓本体のストレーナーの有無を確認

2ハンドルシャワーバス水栓に配管の中を流れる異物を除去するためのストレーナーが入っていることをご確認ください。



〈STEP2〉

ストレーナーが入っている場合

問題はありません。施工説明書に従ってKINUAMI Uを設置してください。

ストレーナーが入っていない場合

- ①市販のストレーナー付パッキン（LIXIL社製：品番 26-1108）とパッキン（LIXIL社製：品番 50-944）をご購入ください。
- ②給水ホースの装置側接続ナット内に、奥から順にパッキン（購入品）、ストレーナー付パッキン（購入品）、パッキン（同梱品）を装着します。
- ③給水ホースを装置本体の接続口に取り付けます。

⚠ 注意

ホースの取り付けは回らなくなるまで確実にねじ込んでください。
※ねじ込み不良の場合、通水時にホースが外れケガや装置の破損にいたるおそれがあります。



指示実行

ホースを取り付けるときは、ネジ部をまっすぐに挿入するようにしてください。
※ネジ部が斜めになると、樹脂製のネジが潰れ、取り付けができなくなるおそれがあります。




指示実行

給水ホースと吐水ホースの装置本体への接続は間違いの無いよう注意してください。
※接続を間違えると使用時に泡が出なくなります。



指示実行



●ストレーナー付パッキンの掃除

シャワーの流量が少なくなった場合は、ストレーナー付パッキンのゴミ詰まりが考えられます。
ときどき掃除を行ってください。

