




CN521Y

G94761

リングタイプデザインアーム

組立説明書



組立手順	注意事項	使用工具
付属のビスで(M6×25)で、肘本体を上図の方向に取り付けます。 (推奨締付トルク=50~60kgfcm)	ビスは仮締めした後、均一に本締めしてください。	+ドライバー(大) (No. 3使用) (充電ドライバー等)

■最後に.....

- ・ネジの締め忘れ、ゆるみ、ガタツキ等がないか確認して下さい。
- ・製品の汚れ、破損等について点検して下さい。

お問い合わせは下記に

(株) 岡村製作所 第一事業部 技術部
品質保証担当

TEL 0468-65-1856

FAX 0468-65-0279