


斜線部をドライバの握り部で軽くたたくと
ノックアウト部が割れて穴が大きく($\phi 16$)なります。



5	電話線チップ	A B S樹脂	ミルキー・ホワイト	商品仕様図		
4	取付栓	亜鉛鋼板				
3	プレートねじ	鉄線	ニッケルめっき	品番	WN65819	改
2	固定栓	ステンレス鋼板		品名	フルコート加工	フルカラーニッケルめっき
1	プレート	耐食アルミ板	ホワイトプロンズ		新金属電話線プレート	2型 (取付栓付)
番号	構成要素	材 料	色 彩	処理	パナソニック株式会社	