

リバイバルシート施工方法 **HASEPRO**

水貼り推奨



- 1.** まずは貼り付け部分を脱脂します。(水洗いやアルコール等で汚れや油分を取ります)



- 2.** 水溶液(※)をヘッドライトと商品の糊面に吹きかけます。
(※水溶液 = 水100:中性洗剤2~3滴(台所用洗剤)で割った水)



- 3.** 位置を決めてから、スキージーとヒートガン(ドライヤー)を使って気泡と水分を抜いて完成です。

※施工後、24時間は洗車等は行わないようにお願いします。