

TV-KIT (切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプ) 適合表のご利用について



TV-KIT適合確認方法

TV-KIT は車両に装備されている純正ナビの種類によって品番が異なります。
必ず純正ナビの種類を確認したうえで適合検索してください。

標準装備

標準で装着されるナビ

メーカーオプション

車両購入時の追加オプションとして自動車
生産ラインで装備されるナビ

ディーラーオプション

車両購入時の追加オプションとして自動車
ディーラーで装備されるナビ

「標準装備&メーカーオプション」適合表より
車種名で検索してください。

「ディーラー(販売店)オプション」適合表より
ナビ(モニター)品番で検索してください。

純正ナビ判別方法

モニターの枠に品番記載がありますか？

YES

アルファベット

⊕
数字品番

YES

数字品番のみ

NO

ナビの取扱説明書表紙に「アルファベット+数字」品番、
または「カーオーディオメーカー名」の記載がありますか？

YES

NO

「ディーラー(販売店)オプション」の
ページを確認

※市販ナビの場合は対応しません

「標準装備&メーカーオプション」の
ページを確認

■ディーラーオプションナビの品番例(下記がすべてではありません。)

トヨタ/ダイハツ…「N」ではじまる 「NSZT-W68」など

ホンダ…「V」ではじまる 「VXM-185VF」など

日産…「M」ではじまる(2013年モデル以降) 「MM518D-W」など

マツダ…「C9」「A9」ではじまる 「C9K4」など

スバル…パナソニック製「CN」ではじまる。三菱製「NR」ではじまる。

◎ナビの判別ができない場合は、お近くの自動車販売店、または自動車メーカーのお客様相談窓口にて車検証をご準備のうえお問い合わせください。

和暦/西暦早見表

H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年

H21	H22	H23	H24	H25
2009年	2010年	2011年	2012年	2013年

TV-KIT (切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプ) 適合表のご利用について

ご注意

- 本製品はお取り付けになる車種(型式/年式)及びナビゲーションシステム名称により製品の品番が異なります。必ず最新の適合表でご確認ください。尚、適合車種は随時追加しています。最新の適合情報は弊社ホームページまたはQRコードから最新適合情報をご覧ください。
- TV-KIT(以下本製品)は純正ナビにのみ対応しています。市販ナビには対応していません。
- 本製品はTVチューナー及びカーナビゲーションではありません。車両にTVチューナーが装着されていない場合は、本製品を装着してもTV放送を見ることはできません。
- 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVを見るために開発された製品です。事故防止のため運転者は絶対に走行中TVを見ないで下さい。
- 運転者が走行中にモニターを注視したりナビゲーション操作を行うことは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、走行中にナビゲーション操作は行わないで下さい。罰金・減点等に関する責任は弊社では一切負いません。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付けが発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
- 本製品の使用中はナビゲーション上の自車位置が不正確になる場合があります。また車種によっては距離に関する情報(平均車速や燃費など)が不正確になります。
- 本体に貼付されている封印シールを剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。
- テレビモニター及びナビゲーション等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 改良のため、仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。
- 純正のバックカメラ装着車の場合、シフトレバーを「R」ポジションにした場合は、カメラ映像が優先されます。
- 車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合はモデルチェンジの関係で適合品番が異なる場合があります。車検証の情報を元に各メーカー窓口でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。

切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプについて

■**切替タイプ**・・・切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。

車両によってはTV-KITの動作中(切替スイッチON時)は、ナビゲーション上の自車位置や距離に関する情報(平均時速/燃費等)は不正確になったり、機能の一部が使用できない場合がございます。またTV-KITをOFF(切替スイッチOFF)にした時に自車位置が正確な位置に戻るまでの時間は、走行、周囲の状況、GPSの受信状況などにより時間がかかる場合がございます。
※切替スイッチを取り外してのご使用はできません。

■**オートタイプ**・・・切替スイッチがないため取り付けがシンプルで、室内のイメージを損なわずに装着できます。

※切替スイッチを追加することはできません。

■**ビルトインタイプ**・・・純正風スイッチを採用した「切替タイプ」です。後付け感なく装着できます。

⚠ 車種によっては切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプが適合する場合があります。
上記で参照の上、販売店様の販売方針やユーザー様のご希望に沿ったタイプをお選びください。



■切替スイッチ
※品番によってスイッチ形状が異なります



■ビルトインスイッチ

各項目の記号について

ナビ操作項目 — 本製品のスイッチをONにしたとき、目的地設定などのナビ操作が可能かどうかを表しています。

- 「○」・・・ナビ操作が可能。
- 「×」・・・ナビ操作は不可能。
- 「—」・・・純正ナビの設定なし。
- 「未確認」・・・動作未確認です。

地図動作項目 — 本製品のスイッチをONにしたとき、ナビの自車位置の動作を表しています。

- 「○」・・・ナビの自車位置が正常に動作する。
- 「×」・・・ナビが止まる若しくは精度が落ちる。
 - ・ハイブリッド車の場合、エネルギーモニター表示のタイヤの回転表示が停止する場合があります。
 - ・ルート案内や到着予想時刻等が使用できない場合があります。
 - ・走行距離を積算する機能(メンテナンス時期案内や燃費情報など)が不正確になります。
 - ・現在位置を元に提供される情報提供サービスが使用できない場合があります。
 - ・自車位置がズれている場合、自車位置情報を自動送信する緊急通報サービス・ヘルプネット機能・TSPS(信号情報活用運転支援システム)等は正常に機能しません。また、ナビゲーションから位置情報を取得する純正ナビ連携ドライブレコーダーの場合は記録位置情報が不正確となります。
- 「—」・・・純正ナビの設定なし。
- 「未確認」・・・動作未確認です。

DVD鑑賞項目 — 本製品のスイッチをONにしたとき、純正車載DVDが鑑賞可能かを表しています。

- 「○」・・・DVD鑑賞が可能。
- 「×」・・・DVD鑑賞は不可能。
- 「—」・・・DVD再生機能がない。(標準装備・メーカーオプション機能)※
- 「未確認」・・・動作未確認です。

※車両によっては外部入力からDVDプレーヤー等の外部機器を接続できる場合があります。

TV-KIT(切替タイプ/オートタイプ/ビルトインタイプ) 適合表のご利用について

注釈一覧

- ※1 マジェスタ4WD車(UZS143/145)、ソアラマイナー後(H6.1~H8.7)にTV-KITを取り付けるとナビゲーションに不具合が生じますので、お取り付けにならないでください。
- ※2 マジェスタマイナー後(H5.8~H7.8)でGPSナビゲーションなしマルチビジョンの場合、TTVD126を取り付けてもメンテナンス情報(メモリ表示は除く)は使用できませんので、オートタイプ(TTV106)をお取り付けください。
- ※3 セルシオ(UCF20・21H9.7~)で車載電話装着車の場合、電話を使用するときは切替スイッチをOFFにしてください。取付位置についてH9.7月からH10.7月まではトランクルーム左、H10.8月以降DVDナビゲーション搭載車はトランクルーム左下となります。
- ※4 切替タイプはモニターに表示される燃費情報やオイル交換お知らせなどのメンテナンス距離積算情報が不正確になります。 また一度不正確となった情報は切替スイッチをOFFにしても元には戻りません。
- ※5 スカイラインGTRはマルチファンクションディスプレイが標準装備されていますが、メーカーオプションのマルチAVシステム装着車のみ適合します。N'FITクラリアン製TVチューナー装着車「ディーラー(販売店)オプション適合表」をご覧ください。
- ※6 ナビ見分け方を別紙でご用意しております。ご参照ください。
- ※7 "切替タイプは別売り切替スイッチ(TSW001 ¥3,000 税別)が必要になりますので、合わせてご購入ください。"
- ※8 CDのMMCSに関してはH11.10以降はセンターパネル下段のNAVI(CD)ユニットの裏になります。ただしディーラーオプション増設に伴い運転席下に移設されている場合があります。
- ※9 一部の車両で時々画面が暗くなる症状が発生する事がありますが、車両側の制御により発生するものであり、製品の故障、不具合ではありません。
- ※10 取り付けの際、専用工具が必要となります。
- ※11 オートタイプ品番の適合車両ではオプション設定のフロントサイドカメラが使用できなくなります。
- ※12 ADAシステム装着車はディスプレイの外枠右上に「NAVIGATION SYSTEM FOR ADA」と記載があります。
- ※13 車種によってはTVチューナーの位置が異なりますので、車両側ナビ/TVに付属の取付説明書またはディーラーにてご確認ください。
- ※14 タッチパネルでエアコンを操作する場合、切替スイッチをOFFにしてください。
- ※15 DVD鑑賞機能を利用する場合は、TV-NAVIKITをお買い求めください
- ※16 切替スイッチON時には、ノーズビューカメラ&リアビューカメラが使用できません。切替スイッチOFFで操作が可能になります。
- ※17 「5.1chサラウンド/カーシアターシステム装着車」に内蔵のDVDプレイヤーにはご利用になれません。
- ※19 ディーラーオプションアナログアンテナセット未装着の車両でもDVD-VIDEOの再生は可能です。
- ※20 オートタイプは「ナビスペシャル」/「ナビエディション」には装着できません。
- ※22 切替タイプは、純正オーディオの車速連動音量機能は使用できなくなります。
- ※24 オートタイプTV-KIT接続先はディスプレイユニット裏側です。
- ※25 切替スイッチONの状態にてキーをOFFにしてエンジンを再始動した場合、正常に動作しない場合がございます。切替スイッチを一度OFFにしてONに入れ直すと正しく動作します。
- ※27 ディーラーオプションのサイドブラインドカメラ装着車は切替タイプのNTV324をご使用ください。
- ※28 ディーラーオプション地上デジタルチューナーの映像にはご利用になれません。
- ※29 TVなどの映像画面からナビ画面に切替えた後、映像画面に戻らない、またはTVの映像がフル画面にならない場合がございます。その時はステアリングスイッチのMODEボタンを数回押す操作を行ってください。
- ※30 ナビゲーションの型番はナビゲーション取扱説明書の表紙に記載されておりますので、そちらをご参照ください。
- ※31 走行中、ナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合にはナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。
- ※33 TVKIT(切替タイプ)装着後、イグニッションキーの位置が「ACC」のときは、車両のシステムによってテレビが映らない場合があります。
- ※34 TV-KITのスイッチON時はナビ上の自車位置表示が不正確になります。充電スポット自動登録、充電スポット自動更新がONの時、自車位置が狂っていると間違った充電スポット位置が登録されます。充電スポットの検索や充電を始める前に、あらかじめTV-KITのスイッチをOFFにして自車位置が正しいことを確認してください。なお、TV-KITを使用して航続可能距離、バッテリー残量は狂いません。
- ※35 標準装備のVTR&iPod 入力の動画・音楽再生が走行中も視聴可能になります。各種アプリの動作に関しては動作保証は致しかねます。
- ※36 普通乗用車用。軽自動車には、コネクタ形状が異なる為、取付け出来ません。
- ※37 カーウィングス機能をご使用の場合、TV及びDVD視聴中、勝手に地図画面に変わる場合があります。カーウィングス機能をOFFにするか、もしくは「AV」ボタンを押してTVおよびDVD画面に切り替えてください。
- ※38 NTV384・NTV387・NTV392・NTV402・NTV384B-B・NTV387B-B・NTV392B-B・NTV402B-Bをエクストレイル(T32 H25.12~)、セレナ(C27 H28.8~)、デイズ(H31.4~)、ekワゴン/クロス(H31.4~)へ取り付ける際は一部配線加工が必要です。詳しくは製品同梱の補足説明書をご参照ください。またデイズ(H31.4~)、ekワゴン/クロス(H31.4~)はビルトインスイッチの適合はありません。
- ※39 車両にスペアスイッチホールがない場合、既に使用されている場合にはビルトインタイプは取り付けできません。またスペアスイッチホルルのサイズを必ずご確認ください。
- ※40 軽乗用車用。普通自動車には、コネクタ形状が異なる為、取付け出来ません。
- ※41 商用車は除く。
- ※42 切替タイプはスイッチON時に限り、ナビゲーション上の自車位置が狂う為に一部車両でメーカーオプション設定されているインテリジェントクルーズコントロール機能のナビ協調機能(ナビから送信される前方のカーブ情報をもとに車速の減速制御)が動作しない場合があります。低速追従機能・全車速追従機能に関しては問題ございません。
- ※43 本製品はキーオフ後もしばらくスイッチランプが点灯したままとなります。ドアロック後何もしない状態で数分経過するとスイッチランプが消灯します。
- ※44 本製品をご使用中は、i-DMのスコア評価およびエンディング表示のアドバイスが機能しなくなります。(i-DMについては車両取扱説明書をご参照ください)
- ※45 本製品はキーオフ後もしばらくスイッチランプが点滅します。ドアロック後何もしない状態で数分経過するとスイッチランプは消灯します。
- ※48 純正DVDプレーヤーは鑑賞できません
- ※49 ナビ型番を確認の上、ディーラーオプションナビ適合表を参照ください
- ※51 クリッパー/クリッパーリオには適合致しません。
- ※52 ステアリングスイッチでオーディオ操作が出来ない場合、スマートタイプは取付出来ません。
- ※53 TVKIT ON時、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに表示されるコンパスの方向が表示されません。これはTVKIT ON時は停車とみなされる為でTVKITをOFFにすれば正常に動作致します。
- ※55 シビック(タイプRを含む) 型式FC1/FK7・8 年式H29.9以降車はスマートタイプは取付出来ません。
- ※56 ランディには適合致しません。
- ※57 KTV300B-Aはスズキ用TYPE-A(TSW011)付属 KTV300B-TAはトヨタ用TYPE-A(TSW006B)付属 KTV300B-Cは日産用TYPE-C(TSW015)が付属しています。
- ※58 「SmartDeviceLink」「Apple CarPlay」「Android Auto」の動作については未確認です。
- ※59 TV機能を使用するためには、「TV(フルセグ) + Apple CarPlay + Android Auto」のオプションサービスの購入が必要です。オプションサービスについてはディーラーでご確認ください。
- ※60 ナビゲーション機能を使用するためには、ディーラーオプション「エントリーナビキット」または「T-Connectナビキット」の装着が必要です。
- ※61 DVD機能を使用するためには、ディーラーオプション「CD/DVDデッキ」の装着が必要です。

TV-KIT(切替タイプ/ビルトインタイプ/スマートタイプ/オートタイプ) 適合表のご利用について

TV-KIT ビルトインタイプ 付属スイッチ一覧

品番	付属ビルトインスイッチ
TTV154B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV154B-B	トヨタ用TYPE-B TSW007
TTV164B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV164B-B	トヨタ用TYPE-B TSW007
TTV164B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV325B-C	レクサス用TYPE-C TSW014
TTV350B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV350B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV360B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV367B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV367B-C	レクサス用TYPE-C TSW014
TTV411B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016

品番	付属ビルトインスイッチ
NTV318B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV335B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV335B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV356B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV356B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV368B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV368B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV384B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV384B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV384B-C	日産用TYPE-C TSW015
NTV387B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV387B-B	日産用TYPE-B TSW013

品番	付属ビルトインスイッチ
NTV392B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV392B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV402B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV402B-B	日産用TYPE-B TSW013
HTV322B-A	ホンダ用TYPE-A TSW008
HTV322B-B	ホンダ用TYPE-B TSW010
HTV322B-C	ホンダ用TYPE-C TSW017
HTV382B-B	ホンダ用TYPE-B TSW010
MTV311B-A	ミツビシ用TYPE-A TSW012
KTV300B-A	スズキ用TYPE-A TSW011
KTV300B-C	日産用TYPE-C TSW015
KTV300B-TA	トヨタ用TYPE-A TSW006B

レクサス 標準装備

更新日2020年1月23日



■車両年式をご確認ください！

車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。また、※6のある車種は後ページに見分け方を掲載しています。

【重要】

●価格表示はすべて税抜です

車種	型式	年式	切替タイプ					オートタイプ			取付位置	ナビタイプ	DVD鑑賞	
			TV-KIT切替タイプ	ビルトインTV-KIT	TV-KITスマート	ナビ操作	地図動作	TV-KITオートタイプ	ナビ操作	地図動作				
C CT200h	<HDDナビゲーションシステム>	ZWA10	H23.1~H24.8	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム> ※39	ZWA10	H24.9~H26.1	TTV367 ¥19,800	TTV367B-A ¥19,800	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
G GS350・GS430	<HDDナビゲーションシステム> ※29※33	UZS190 / GRS191,196	H17.8~H19.10	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサウンドシステム装着車のみ)
	GS350・GS460	GRS191,196/URS190	H19.11~H21.8	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサウンドシステム装着車のみ)
GS350・GS460	<HDDナビゲーションシステム> ※6※29※33	GRS191,196/URS190	H21.9~H24.1	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム> ※6	GRS191・196/URS190	H21.9~H24.1	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
GS250・GS350	<HDDナビゲーションシステム>	GRL10・11・15	H24.1~H25.10	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏&時計裏/オーディオユニット裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム>	GRL10・11・15	H25.11~H26.8	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
GS450h	<HDDナビゲーションシステム> ※6※29※33	GWS191	H18.3~H21.8	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサウンドシステム装着車のみ)
	<HDDナビゲーションシステム(地デジ内蔵)>※6	GWS191	H21.9~H24.3	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム>	GWL10	H24.3~H25.10	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏&時計裏/オーディオユニット裏	HDD	○
GS300h・GS450h	<HDDナビゲーションシステム>	AWL10/GWL10	H25.11~H26.8	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
H HS250h	<HDDナビゲーションシステム>	ANF10	H21.7~H25.1	TTV325 ¥19,800	TTV325B-C ¥19,800	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム>	ANF10	H25.2~H27.8	TTV367 ¥19,800	TTV367B-C ¥19,800	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
I IS250-IS350	<HDDナビゲーションシステム> ※29※33	GSE20・21・25	H17.8~H20.8	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサウンドシステム装着車のみ)
	<HDDナビゲーションシステム> ※6※29※33	GSE20・21・25	H20.9~H21.7	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサウンドシステム装着車のみ)
	<HDDナビゲーションシステム(地デジ内蔵)>※6	GSE20・21・25	H21.8~H24.7	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム>	GSE20・21・25	H24.8~H25.5	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
	<SDナビゲーションシステム> ※29※39	GSE30・31・35	H25.5~H27.7	TTV367 ¥19,800	TTV367B-A ¥19,800	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	SD	○
IS300h	<SDナビゲーションシステム> ※29※39	AVE30	H25.5~H27.7	TTV367 ¥19,800	TTV367B-A ¥19,800	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	SD	○
IS250C・IS350C	<HDDナビゲーションシステム(地デジ内蔵)>※6	GSE20・21	H21.5~H24.7	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム>	GSE20・21	H24.8~H26.5	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
IS-F	<HDDナビゲーションシステム> ※29※33	USE20	H19.12~H20.8	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサウンドシステム装着車のみ)
	<HDDナビゲーションシステム> ※6※29※33	USE20	H20.9~H21.7	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサウンドシステム装着車のみ)
	<HDDナビゲーションシステム> ※6	USE20	H21.8~H24.7	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○
	<HDDナビゲーションシステム>	USE20	H24.8~H26.5	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
L LFA	<HDDナビゲーションシステム>	LFA10	H22.12~H24.12	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○

レクサス 標準装備

更新日2020年1月23日



■車両年式をご確認ください！

車両の年式が適合表年式欄の開始年月/終了年月前後の場合は、モデルチェンジの関係で適合品番が異なることがあります。車検証の情報をもとに各メーカーの窓口でモデルチェンジ前後いずれかを必ずご確認ください。また、※6のある車種は後ページに見分け方を掲載しています。

【重要】

●価格表示はすべて税抜です

車種	型式	年式	切替タイプ					オートタイプ			取付位置	ナビタイプ	DVD鑑賞		
			TV-KIT切替タイプ	ビルトインTV-KIT	TV-KITスマート	ナビ操作	地図動作	TV-KITオートタイプ	ナビ操作	地図動作					
L LS460	<HDDナビゲーションシステム>※29※33	USF40	H18.9～H20.8	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサラウンドサウンドシステム装着車のみ)	
	<HDDナビゲーションシステム>※6※29※33	USF40・45/USF41・46	H20.9～H21.10	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサラウンドサウンドシステム装着車のみ)	
		<HDDナビゲーションシステム(地デジ内蔵)>※6	USF40・45/USF41・46	H21.11～H24.9	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○
		<HDDナビゲーションシステム>	USF40・45/USF41・46	H24.10～H26.9	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○
LS600h・LS600hL	<HDDナビゲーションシステム>※29※33	UVF45・46	H19.5～H20.8	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサラウンドサウンドシステム装着車のみ)	
	<HDDナビゲーションシステム>※6※29※33	UVF45・46	H20.9～H21.10	TTV194 ¥19,800	-	-	×	○	TTA594 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○ (マークレピソンプレミアムサラウンドサウンドシステム装着車のみ)	
	<HDDナビゲーションシステム(地デジ内蔵)>※6	UVF45・46	H21.11～H24.9	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	モニター裏	HDD	○	
	<HDDナビゲーションシステム>	UVF45・46	H24.10～H26.9	TTV367 ¥19,800	-	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○	
R RX270・RX350	<HDDナビゲーションシステム>	AGL10・GGL10・15・16	H21.1～H24.3	TTV325 ¥19,800	TTV325B-C ¥19,800	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○	
	<HDDナビゲーションシステム>	AGL10/GGL10・15	H24.4～H27.10	TTV367 ¥19,800	TTV367B-C ¥19,800	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○	
	<HDDナビゲーションシステム>	GYL10・15・16	H21.4～H24.3	TTV325 ¥19,800	TTV325B-C ¥19,800	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○	
		GYL10・15・16	H24.4～H27.10	TTV367 ¥19,800	TTV367B-C ¥19,800	TTV367S ¥19,800	×	○	TTA567 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○	
S SC430	<DVDナビゲーションシステム>	UZZ40	H17.8～H20.8	TTV196 ¥19,800	-	-	×	○	TTA596 ¥19,800	×	○	モニター裏	DVD	再生機能なし	
	<HDDナビゲーションシステム>	UZZ40	H20.9～H22.7	TTV325 ¥19,800	-	TTV325S ¥19,800	×	○	TTA525 ¥19,800	×	○	オーディオユニット裏	HDD	○	