


変化寸法表

形名	変化寸法表							材質
	A	B	C	D	E	F	G	
P-05CS	93	45.5	45.5	49	50.5	61	46	合成樹脂
P-07CS	132	65	65	74	76	86	71	合成樹脂



※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	整 理 番 号
	04-04-01		
φ50、φ75ダクト継手 P-05CS, P-07CS		NB403019	
三菱電機株式会社 中津川製作所		1/1	