
## 東芝有圧換気扇 応用部材

## 電気式シャッター(ステンレス製)



電源	単相200V 50/60H	lz		
	電流	開閉時間		
特性表	開動作時及び開時	開時 7秒以内		
	0.07A以下	閉時 瞬時		
シャッター枚数	3枚			
使用周囲条件	温度 –10	~ +50		
医用周四示计	相対湿度 90%	)%以下(常温)屋内		
質 量	2.0kg			
付属品	コードブッシュ	1個		

電源コードは有圧換気扇と共締めした時に 有圧換気扇の枠から約1m出ます。 (有圧換気扇の枠にコード取りだし用ノック アウト穴があります。)

品番	部	品	名	材	質	表面処理	色	調
1	外枠			ステンレ	ス鋼板			
2	シャッ	ッタ-	_	ステンレ	ス鋼板			


## 圧力損失曲線


## 圧力損失係数

結線図

給気 = 3.56 排気 = 1.05

圧力損失係数は木枠内寸(364mm×364mm)により求めた。





東芝:	キヤリア株式会社	形 名	VP-30-MTS
作成年月日	H.19.12.16	図面番号	TV001921